

Technica Engineering 社

100/1000BASE-T1 Media Converter TC10

Error LED の注意点

1. 概要

本文書では、TE-1405 (100/1000Base-T1 Media Converter MATEnet TC10)、TE-1406 (100/1000Base-T1 Media Converter H-MTD TC10) の Error LED 機能についての注意点を記載します。

2. 対象製品

- 製品名 : TE-1405(100/1000Base-T1 Media Converter MATEnet TC10)
Firmware バージョン : 004.006
- 製品名 : TE-1406(100/1000Base-T1 Media Converter H-MTD TC10)
Firmware バージョン : 004.006

3. 注意点

対象の製品は、筐体側面に Error LED が搭載されております。

この Error LED は、Media Converter が CRC エラーを検出したときに点灯し、一度 Error LED が点灯した場合、Dip Switch による操作で Link up を切断することで LED が消灯するとマニュアルには記載されています。

しかし、対象製品のバージョンでは、この Error LED が予期せぬタイミングで点灯し、また、一度 Error LED 点灯した際には、Media Converter 本体の電源を落とさない限り LED が消灯しないという現象が確認されています。

通信の変換機能自体には影響はありませんので、ご使用の際は Error LED の点灯を無視してください。

ご不明な点がございましたら、ガイロジック株式会社の技術サポート (te@gailogic.co.jp, 0422-26-8211) までご連絡ください。

以上